

COMMUNIQUÉ

Pour diffusion immédiate

le 25 septembre 2017

Bris d'équipement au Complexe sportif Robert Hartley

HAWKESBURY – Le conseil municipal de la Ville de Hawkesbury tient à aviser les utilisateurs de la glace et des vestiaires qui y sont attenants au Complexe sportif Robert Hartley, que ces endroits sont temporairement fermés. Nous avons découvert qu'il y a eu bris d'un déshumidificateur, ce qui a progressivement fait détériorer la qualité de l'air dans ces endroits du Complexe sportif et apporté de la moisissure. Suite à cette découverte, nous avons rapidement pris des mesures pour fermer la glace et les vestiaires. En outre, nous avons réparé le déshumidificateur et retenu les services d'une firme spécialisée afin d'évaluer la qualité de l'air et de remédier à la situation. Nous vous aviserons lorsque ces endroits pourront être réouverts.

Le Médecin hygiéniste et Directeur général du bureau de santé de l'est ontarien, Dr. Paul Roumeliotis souligne qu'il n'a aucune inquiétude quant aux endroits autres que ceux précités.

Entretemps, nous tenons également à aviser les utilisateurs de la salle communautaire, de la salle multifonctionnelle, de la piscine et de l'entrée principale du Complexe sportif que ce bris d'équipement n'a pas affecté ces endroits qui demeurent accessibles au public.

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration.

Renseignements : Jeanne Charlebois, mairesse
Ville de Hawkesbury
613-632-0106, poste 2223

2017-09-25